


Dodávateľ  ENERGOBYT <small>s.r.o. Humenné</small> ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipova 1 066 01 Humenné Účet: 8917511001/5600 BIC: IBAN SK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042	Číslo 31011045 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo
Príjemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Konečný príjemca		Odberateľ MESTO HUMENNÉ V ZAST. ENERGOBYT s.r.o LIPOVÁ 1 066 01 Humenné IČO 0000323021 IČ DPH DIČ Účet: 10030-22826532/0200	
Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 7.2.2011 Dátum splatnosti 21.2.2011 Dátum zdan.pln. 31.1.2011	
Fakturujeme Vám elektroinštalačné práce podľa príloh			
Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH % DPH	Cena/MJ s DPH Suma bez DPH Suma sDPH
10 PRÁCA	14,000 ho.	6,500/ 20%	18,20 91,00 109,20
Dod. list č.: dňa			109,20
107002 ZÁSUVKA DVOJITÁ	2,000 KS.	2,332/ 20%	4,66 5,59
113107 VYPINAČ č.6	1,000 KS.	1,627/ 20%	1,63 1,96
103003 ZIAROVKA 75 W	4,000 KS.	0,327/ 20%	0,26 1,31 1,57
Dod. list č.: 00063 dňa 21.1.2011			9,12
103015 ZIARIVKA PHTL-D 18/29,33 600m	2,000 KS.	1,597/ 20%	0,64 3,19 3,83
Dod. list č.: 00072 dňa 17.1.2011			3,83
103003 ZIAROVKA 75 W	10,000 KS.	0,327/ 20%	0,65 3,27 3,92
113244 TLAČITKO DS1-1101-10	2,000 KS.	2,218/ 20%	0,89 4,44 5,33
Dod. list č.: 00119 dňa 31.1.2011			9,25
103003 ZIAROVKA 75 W	5,000 KS.	0,327/ 20%	0,33 1,63 1,96
113244 TLAČITKO DS1-1101-10	2,000 KS.	2,218/ 20%	0,89 4,44 5,33
Dod. list č.: 00120 dňa 31.1.2011			7,29
SPOLU BEZ DPH:			115,57
DPH:			23,11
SUMA NA ÚHRADU: €			138,68

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo:	64	
		Objednávka dňa:	31.1.2011	
Objednávateľ:	Hrivčák + poradenstvo a inžinierstvo			
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientácie č.	Byt č.
SKP	131a/	2999	41	
Popis závady - operácie: Na základe príjmovej inžinierskej informácie a overení zariadení:				
1. Odstránenie hľadí v hadičkách akójeverdobar v liste ty. zariadení.				
2. Skontrolovanie osvetlenia schodiska a výmena vyčerpaných žiaroviek				
Opravy vykonať dňa: 31.1.2011 o hod.: 10:00 SPRÁVU!				
Meno údržbára:	NOVAR	Príjem zariadení:		
Práca vykonaná dňa:	31.1.	Od:	Do: Súčet hod.: 2	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €				
K úhrade objednávateľovi				
	Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
	—	—	—	—
Materiál - číslo výdajky 00119 Na €				
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodnová mzda	Celkom €	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU				
Celkom hod.	Hodnová mzda	Celkom €	Výdajka č.	
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>Hrivčák</i>				
Podp. údržbára	Prácu naňadil	Prácu kontroloval a prevzal		
	<i>NOVAR</i>	<i>NOVAR</i>		

odvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo:	24	
		Objednávka dňa:	14.1.2011	
Objednávateľ:	Poľovňa Nalánová - zomrelá			
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientácie č.	Byt č.
Príslušenstvo		5208	78	14
Popis závady - operácie: Odstránenie vody po odhadnutí bytu.				
⇒ kontrola E1 v celom byte, porokovanie rúriky.				
Zariadenie odstrániť - uspieť zjavy na odstránenie a vzduchu obnove.				
Kopie zariadenia: zariadenie horia a hura. Práca				
Nehodnotiť byt pre príslušenstvo po poškodení rúry.				
Opravy vykonať dňa:	31.1.2011	o hod.:	10:00	
Meno údržbára:	NOVAR	Príjem zariadení:		
Práca vykonaná dňa:	31.1.	Od:	Do: Súčet hod.: 2	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) SK				
K úhrade objednávateľovi				
	Práca	Materiál SK	DPH	Spolu SK
	—	—	—	—
Materiál - číslo výdajky 00072 Na SK				
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodnová mzda	Celkom SK	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU				
Celkom hod.	Hodnová mzda	Celkom SK	Výdajka č.	
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>NOVAR</i>				
Podp. údržbára	Prácu naňadil	Prácu kontroloval a prevzal		
	<i>NOVAR</i>	<i>NOVAR</i>		

odvihorlatská tlačiareň, Humenné

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ

Pracovný list číslo: 41

Objednávka dňa: 18.1.2011

Objednávateľ: <u>PO Čelovová Jana - opravársky byt</u>		Telefón:			
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
<u>Jaschovská</u>	<u>CHR</u>	<u>2011</u>	<u>28</u>	<u>24</u>	<u>6</u>

Popis závady - operácie: Delektroenergie vad po ochorevaní bytu:
Kontrola EKI v garážike po dlhšom nevytvorení bytu,
všetane odstránenia usťužet rávad (nepohľad)
Vymena časníček, vypínacia a neoznamujú
hubíc. Oprava el. inštalácie doľahoravie
gnojor.

Opravu vykonať dňa: _____ o hod.: _____

Meno údržbára: NOVAK

Práca vykonaná dňa: 31.1. Od: 9³⁰ Do: 12³⁰ Súčet hod.: 3

Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) Sk

K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál Sk	DPH	Spolu Sk
	-	-		

Materiál - číslo výdajky 00063 Na Sk

Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom Sk
		<u>6,5 €</u>	<u>19,5 €</u>

PODKLAD PRE FAKTURÁCIU

Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom Sk	Výdajka č.

Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dôverníka:

Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal