



<b>Dodávateľ</b>  <b>ENERGOBYT s.r.o. Humenné</b> Lipova 1 066 01 Humenné  Účet: 8917511001/5600 <b>BIC:</b> IBANSK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		<b>IČ DPHSK2020511042</b> <b>IČO 31680321</b> <b>DIČ 2020511042</b>	<b>Číslo</b> 3101128 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b>				
<b>Prijemca</b> MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné  <b>Konečný prijemca</b>		<b>Odberateľ</b> <b>MESTO HUMENNÉ V ZAST.</b> <b>ENERGOBYT s.r.o</b> LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 503/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli/ neboli zistené. Dátum: 06.04.11      Podpis:  IČO 0000323021      IČ DPH DIČ  Účet: 10030-22826532/0200					
<b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 5.4.2011 <b>Dátum splatnosti</b> 19.4.2011 <b>Dátum zdan.pln.</b> 24.3.2011					
<b>Fakturujeme Vám vodarské práce podľa priloženej dokumentácie</b>							
<b>Číslo tovaru</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Dodané množst.</b>	<b>Cena/MJ bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>Cena/MJ s DPH</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>Suma sDPH</b>
10	PRÁCA	36,000 ho.	6,500/	20%	46,80	234,00	280,80
<b>Dod. list č.:</b>	<b>dňa</b>					280,80	280,80
405008	SIFON UMYVADLOVÝ	1,000 KS.	3,410/	20%	0,68	3,41	4,09
<b>Dod. list č.:</b> 00337	<b>dňa</b> 23.3.2011					4,09	4,09
531107	TMEL SILIKON-BIELY	1,000 KS.	3,383/	20%	0,68	3,38	4,06
102510	SPOJKA -F	2,000 KS.	0,502/	20%	0,20	1,00	1,20
401200	LIŠTA VAŇOVÁ	2,000 KS.	6,758/	20%	2,70	13,52	16,22
<b>Dod. list č.:</b> 00364	<b>dňa</b> 23.3.2011					21,48	21,48
408111	BATÉRIA DREZ.STOJ.DLHÉ RAMIENK	1,000 KS.	20,453/	20%	4,09	20,45	24,54
420204	HADICA SPRCHOVÁ 150 BIELA	1,000 KS.	5,077/	20%	1,02	5,08	6,10
407012	SPRCHA CHROM DUETO	1,000 KS.	2,075/	20%	0,41	2,07	2,48
<b>Dod. list č.:</b> 00368	<b>dňa</b> 24.3.2011					33,12	33,12
420128	HADICA PVC 3/8*3/8-500mm	1,000 KS.	0,925/	20%	0,18	0,92	1,10
408100	BATÉRIA DREZ.STOJ.KRÁTKE RAMIE	1,000 KS.	17,783/	20%	3,56	17,78	21,34
<b>Dod. list č.:</b> 00369	<b>dňa</b> 24.3.2011					22,44	22,44
408111	BATÉRIA DREZ.STOJ.DLHÉ RAMIENK	1,000 KS.	20,453/	20%	4,09	20,45	24,54
403127	VENTIL WC ROH.1/2-3/8	2,000 KS.	1,696/	20%	0,68	3,39	4,07
<b>Dod. list č.:</b> 00439	<b>dňa</b> 23.3.2011					28,61	28,61
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						<b>325,45</b>	

Číslo dokladu 31011128

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
<b>DPH:</b>					65,09
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>390,54</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	325,45	65,09	390,54
<b>Spolu</b>	<b>325,45</b>	<b>65,09</b>	<b>390,54</b>

Alica Kmeťová  
Telefón: 057/7721081

ENERGOBYT s.r.o. HUMENNÉ  
LIPOVÁ 1  
066 01 HUMENNÉ  
pečiatka, podpis

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 181	
Objednávateľ: Švutck		Objednávka dňa: 22.3.2011	
Ulica:		Blok	Popisné č.
SNP			609N
		Orientačné č.	Byt č.
		57	15
			Posch.
			2
Popis závady - operácie:			
Výmena baterie alebo oprava baterie v kuchyni foto. Dementa otvára baterie č. t. 0907452144			
Montáž nov. zapojenie a odsk. v. m. z.			
Opravu vykonať dňa: 23.3.2011 o hod.:			
Meno údržbára: VITTA, JAROSLAV			
Práca vykonaná dňa: 23.3. Od: 10 <sup>h</sup> Do: 12 <sup>h</sup> Súčet hod.: 2+2			
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €			
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €	DPH
Materiál - číslo výdajky			Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €
	4	0,5	26,00
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>			
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom. dôverníka:			
Podpis údržbára:	Prácu nariadil:	Prácu kontroloval a prevzal	

Podvihorjatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>				Pracovný list číslo: 173	
				Objednávka dňa: 21.3.2011	
Objednávateľ: Zinčáková				Telefón: 0911 305882	
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
Laborecka		1865	26		
Popis závady - operácie:					
Oprava sifonu.					
Výmena sifonu pod umývadlom.					
Zaťaženie s odskúšaním na					
prerokovaní adpzd.					
Opravu vykonať dňa: 23.3.2011 o hod.:					
Meno údržbára: VIKTŔ, JABEK					
Práca vykonaná dňa: 21.3. Od: 12 <sup>00</sup> Do: 14 <sup>00</sup> Súčet hod.: 2+2					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky				Na €	
Druh a číslo cenníka		NČ za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
		4	6,5	26,00	
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>					
Celkom hod.		Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.	
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom.dôverníka:					
Podpis údržbára:		Prácu nariadil:		Prácu kontroloval a prevzal:	

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>				Pracovný list číslo: <i>128</i>	
				Objednávka dňa: <i>10.3.2011</i>	
Objednávateľ: <i>P. Turčanovič Pavol</i>				Telefón: <i>0944/486664</i>	
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
<i>Laborecká</i>	<i>M8</i>	<i>1865</i>	<i>26</i>	<i>46</i>	<i>4</i>
Popis závady - operácie: <i>Odstránenie vady po odovzdaní bytu:</i>					
<i>Výmena kúrk. list. okna vane, sa zdeformovalo</i>					
<i>Zavolať aspoň 1hod. pred návštevou!</i>					
Opravu vykonať dňa: <i>14.3.2011</i>				o hod.:	
Meno údržbára: <i>BZLOGAČ - SLADK</i>					
Práca vykonaná dňa: <i>25.3.</i> Od: <i>14.00</i> Do: <i>15.30</i> Súčet hod.: <i>1.30 + 1.30</i>					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
		<i>-</i>	<i>-</i>		
Materiál - číslo výdajky				Na €	
<i>00864</i>					
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
		<i>3</i>	<i>6,1</i>	<i>19,50</i>	
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>					
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.		
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>Popiľova</i>					
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>				

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o. HUMENNE</b>				Pracovní list číslo: 113/014	
Objekt: ZAVIČA				Objektová data: 11.3.2014	
Objekt:	Block:	Popisná č.:	Orientačné č.:	Byt č.:	Posch.:
1137	1137	30		141	3
Popis závady: 1. TIE VOOT KU VOX DO VOX 4					
Opravu vykonat dňa: 24.3.2014 o hod.:					
Meno údržbára: ZADOLIC, JUDKA					
Práca vykonaná dňa: 24.3. Oct. 8. / Do: 10.7.2					
Súčet hod.: 2.2					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdalky		Na €			
Hodnota práce		Hodnota práce		Celkom €	
67		67		20,00	
<b>PODKLAD PRE FAKTURACIU</b>					
Hodnota práce		Celkom €		Výdalka č.	
67		67		1137	
Prácu vykonali: ZADOLIC, JUDKA					
Prácu kontroloval a prevzal: [Signature]					

Podnikárska činnosť, Humenne 05/7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o. HUMENNE</b>				Pracovní list číslo: 166	
Objekt: ZAVIČA				Objektová data: 24.3.2014	
Objekt:	Block:	Popisná č.:	Orientačné č.:	Byt č.:	Posch.:
10509201	1865	44			
Popis závady - opis práce: Práca na voze 1137. Vymena 1 pripevnenia na voz. Práca vykonaná dňa: 24.3.2014. Súčet hod.: 2.2					
Opravu vykonat dňa: 24.3. Oct. 8. / Do: 10.7.2					
Meno údržbára: ZADOLIC, JUDKA					
Súčet hod.: 2.2					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdalky		Na €			
Hodnota práce		Hodnota práce		Celkom €	
67		67		20,00	
<b>PODKLAD PRE FAKTURACIU</b>					
Hodnota práce		Celkom €		Výdalka č.	
67		67		1137	
Prácu vykonali: ZADOLIC, JUDKA					
Prácu kontroloval a prevzal: [Signature]					

Podnikárska činnosť, Humenne 05/7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 192
Objednávatel: Kozimová Anna		Objednávková dňa: 24.3.2011
Ulica: 26. novembra	Blok: N.T.	Popisné č. Orientačné č. Byt č. Posch. 1 603 6
Popis závady - operácie: Oprava na zatekácii do kúpeľne a kuchyne praxodgovornosť a byt uvoľnomtýe Ing. Kozimová cez býv. jadro.		
Všetchna maniva od p. mi. Kuzimovoi t. i. k. a. v. i. d. i. d. o. p. m. i. k. o. z. i. m. o. v. a. j. a. d. o. p. r. a. b. i. t. i. e a d. p. e. d. u. e. p. i. n. t. o. n. a. z. p. i. s. t. u. e. n. i. e. a. o. d. e. k. n. i. z. n. i. e.		
Oprava vykonaná dňa: 24.3.2011 o hod.: 9 <sup>00</sup> dohodnuté		
Meno údržbára: V. R. H. V. P.		
Práca vykonaná dňa: 24.3.2011 Od: 9 <sup>00</sup> Do: 12 <sup>00</sup> Súčet hod.: 3+3		
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál € DPH Spolu €
	-	-
Materiál - číslo výdajky Na €		
Druh a číslo cenníka NČ za jednotku Hodinová mzda Celkom €		
	6	6,7 37,00
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom € Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom. dôverníka: Kozimová		
Podpis údržbára: Anna Kozimová	Prácu nariadil: Anna Kozimová	Prácu kontroloval a prevzal: Anna Kozimová

Podvohortárska tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 102
Objednávatel: BOEADAVA		Objednávková dňa: 18.3.2011
Ulica: Kuzimová	Blok: 1552	Popisné č. Orientačné č. Byt č. Posch. 1 8 P
Popis závady - operácie: PREČISTIť ODPAD		
Prebitie odprtu p. mi. G. o. z. k. u. a. H. e. a. t. k. i. d. a. v. i. d. i. z. u. m. y. v. i. d. k. z. p. o. j. e. n. i. a. u. n. g. u. l. t. k. i. z. k. o. n. a. z. i. e. p. r. a. c.		
Oprava vykonaná dňa: 20.3.2011 o hod.: 12 <sup>00</sup>		
Meno údržbára: V. R. H. V. P.		
Práca vykonaná dňa: 20.3.2011 Od: 12 <sup>00</sup> Do: 14 <sup>00</sup> Súčet hod.: 2+2		
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál € DPH Spolu €
	4	6,7 29,00
Materiál - číslo výdajky Na €		
Druh a číslo cenníka NČ za jednotku Hodinová mzda Celkom €		
	4	6,7 29,00
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom € Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom. dôverníka: Kozimová		
Podpis údržbára: Anna Kozimová	Prácu nariadil: Anna Kozimová	Prácu kontroloval a prevzal: Anna Kozimová

Podvohortárska tlačiareň, Humenné 057 7750037

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: <i>130</i>			
		Objednávka dňa: <i>28.2.2011</i>			
Objednávateľ: <i>Kutejová</i>			Telefón:		
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
<i>Podškalka</i>		<i>5209</i>	<i>85</i>		
Popis závady - operácie:					
<i>Tečie voda pri vodometi</i>					
<i>- Pukotami pohru 87</i>					
Opravu vykonať dňa: <i>28.2.2011</i> o hod.:					
Meno údržbára: <i>Vintař, Sládek</i>					
Práca vykonaná dňa: <i>28.2.</i> Od: <i>14<sup>00</sup></i> Do: <i>16<sup>00</sup></i> Súčet hod.: <i>2+2</i>					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky				Na €	
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
		<i>4</i>	<i>6,5</i>	<i>26,00</i>	
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>					
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €		Výdajka č.	
Podpis nájomcu ( zák. zástupca), dom. dôverníka: <i>Kutejová</i>					
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			